



报告编号：HBJ20-589-2

检测报告

项目名称：油烟检测

委托单位：浦林成山（山东）轮胎有限公司

受检单位：浦林成山（山东）轮胎有限公司

报告日期：2020年09月28日

山东科建质量检测评价技术有限公司







山东科建质量检测评价技术有限公司

环境检测报告

科建 HJ/BG-01-001

第 1 页 共 2 页

委托单位	浦林成山（山东）轮胎有限公司			报告编号	HBJ20-589-2
受检单位	浦林成山（山东）轮胎有限公司			委托日期	2020.08.12
项目地址	山东荣成南山北路 98 号			检测类别	委托检测
项目类别	检测项目	方法依据	分析方法	检出限	检测仪器
油烟	油烟	HJ 1077-2019	红外分光光度法	0.1mg/m ³	FTIR Affinity-1s 傅里叶变换红外光谱仪
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 40%;"> <p>编制： </p> <p>审核： </p> <p>批准： </p> </div> <div style="width: 55%; text-align: center;">  <p>检测单位检测专用章（盖章） 签发日期：2020年09月28日</p> </div> </div>					
检测说明	/				

一、油烟检测

基准灶头数		6		检测日期		2020.09.15	
判定标准		《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表 4 标准					
采样日期	采样点位	标干烟气流量 (m ³ /h)	检测结果			标准限值	
			油烟排放浓度 (mg/m ³)	油烟排放浓度均值 (mg/m ³)	去除效率 (%)	排放浓度 (mg/m ³)	去除效率 (%)
2020.09.14	油烟净化器后	3758	0.40	0.4	/	0.5	/
		3793	0.44				
		3814	0.30				
		3771	0.35				
		3836	0.42				
备注	油烟排气筒未高出所在或所附建筑物顶 1.5m。						

*****报告结束*****

质量检
金测

注 意 事 项

- 1、 报告无检测单位“检测专用章”无效。
- 2、 报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告涂改无效。
- 4、 送样委托检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 5、 未经本公司批准，不得部分复制检测结果；复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
- 6、 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出。

地址：山东省威海市经济技术开发区嵩山路-99-1 号

电话：0631-5982756

邮编：264205

