




171520343328



报告编号: HBJ19-076-1

# 检测报告

项目名称: 废气检测

委托单位: 浦林成山(山东)轮胎有限公司

报告日期: 2019年03月30日

山东科建质量检测评价技术有限公司




# 山东科建质量检测评价技术有限公司

## 环境检测报告

科建 HJ/BG-01-001

第 1 页 共 2 页

委托单位	浦林成山（山东）轮胎有限公司			报告编号	HBJ19-076-1
受检单位	浦林成山（山东）轮胎有限公司			委托日期	2019.03.14
项目地址	荣成市青山西路 99 号			检测类别	委托检测
项目类别	检测项目	方法依据	分析方法	检出限	检测仪器
无组织废气	臭气浓度 (无量纲)	GB/T 14675-1993	三点比较式 臭袋法	10	/
编制: 郭和 审核: 孙 批准: J					
					
检测说明	/				

一、无组织废气检测

判定标准	/			
采样日期	检测项目	采样点位	检测结果 (mg/m <sup>3</sup> )	标准限值 (mg/m <sup>3</sup> )
2019.03.23	臭气浓度	炼胶车间胶料解包处	98	/
		1号烘胶房	55	
		7号烘胶房	72	
		二期密炼烘胶房	55	
备注	解胶处：产地印尼 批次 E19-121，日期 2019.3.21 1号烘胶房：产地印尼 批次 E19-121，日期 2019.3.21 7号烘胶房：产地泰国 批次 A19-122，日期 2019.3.20 8点 二期密炼烘胶房：产地印尼 批次 E19-118，日期 2019.3.20			

二、附表：

无组织废气检测期间气象参数附表

采样日期	采样频次	温度(°C)	湿度(%)	大气压(kPa)	风向	风速(m/s)
2019.03.23	1	9.3~10.3	46.8~47.2	101.4	西北风	2.8

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

# 注 意 事 项

- 1、 报告无检测单位“检测专用章”无效。
- 2、 报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告涂改无效。
- 4、 送样委托检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 5、 未经本公司批准，不得部分复制检测结果；复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
- 6、 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出。



地址：山东省威海市经济技术开发区嵩山路-99-1

电话：0631-5982756

邮编：264205